

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Dangeručio
(gatvė)

Kortelė Nr. 50


76/34-0229
(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO SCHEMA


X= 6072090.41
Y= 582041.37


ŠULINIO PJUVIAI (m.)


Vertikalusis



Horizontalusis





Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met. 15
Dangtis	KET	670	—	161.67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0.00	161.67	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1500	4.27	157.40	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	400	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	500	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3	PP	300	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Objektas: Dangeručio g. I
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė  A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	2023 m. 03 mėn.
				Apačia	(Irenginio tyrinėjimo data)