



Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	Šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 66
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis




Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072131.91
Y= 582233.17



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Alitudė	Lipynės met. 4
Dangtis	KET	660	—	161.66	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	161.66	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1500	1.61	160.05	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	200	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	250	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3	PP	200	Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Sudarė A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	(parašas)
				Apačia	(pavardė)
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	2023 m. 03 mėn.
				Apačia	(Įrenginio tyrinėjimo data)