

Lietaus kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
([renginio pavadinimas])

Kortelė Nr. 74

Vilnius
(Miestas)

Dangeručio
(gatvė)


76/34-0229
(Planšeto nomenklatūra)

PRIRIŠIMO SCHEMA


X= 6072195.39
Y= 582084.06




ŠULINIO PJJUVIAI (m.)




Vertikaltasis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met. 7		
Dangtis	KET	670	—	161.21	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė	—	—	0.00	161.21	Ar yra vandens? ----- nėra		
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ----- nėra		
Dugnas	BET	1500	2.23	158.98	Pastabos: LAS07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	300	Viršus		UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.88		159.33
	Nr. 2	PP	400	Viršus			
				Apačia	2.47		158.74
	Nr. 3	PP	300	Viršus			
				Apačia	2.32		158.89
	Nr. 4			Viršus			Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Sudarė  A. Venclovas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			(parašas)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2023 m. 03 mėn. ([renginio tyrinėjimo data])
				Apačia			