

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 77
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072204.40
Y= 582185.54

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met. 20
Dangtis	KET	670	—	161.44	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	161.44	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1000	1.28	160.16	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	300	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	300	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Objektas: Dangeručio g. 1
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	(parašas)
				Apačia	(pavardė)
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

2023 m. 03 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)