

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 82
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

<0.00>

<0.65>

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072169.88
Y= 582187.77

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 4
Dangtis	KET	670	—	161.45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	161.45	Ar yra vandens? ----- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ----- nėra
Dugnas	BET	1000	1.47	159.98	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	200	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	250	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Sudarė: A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	(parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	2023 m. 03 mėn.
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	