

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 87
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072105.41
Y= 582063.04

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 17	
Dangtis	KET	660	—	161.58	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	0.00	161.58	Ar yra vandens? nėra	
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra	
Dugnas	BET	1500	5.35	156.23	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PP	500	Viršus	LAS07	
				Apačia		4.00
	Nr.2	PVC	500	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia		4.51
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: Dangeručio g. I	
				Apačia		
	Nr.5			Viršus	Sudarė	
				Apačia		
	Nr.6			Viršus	A. Venclovas	
				Apačia		
	Nr.7			Viršus	(parašas)	
				Apačia		

2023 m. 03 mėn.
(Įrenginio tyrinėjimo data)