

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 88
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072087.19
 Y= 582069.01

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 10
Dangtis	KET	670	—	161.48	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	161.48	Ar yra vandens? ----- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ----- nėra
Dugnas	BET	1500	3.10	158.38	Pastabos:
Vamzčiai	Nr. 1	PP	400	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	500	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3			Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Sudarė A. Venclovas
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	2023 m. 03 mėn.
				Apačia	(Įrenginio tyrinėjimo data)