

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 90
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072094.24
Y= 582170.73

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 4
Dangtis	KET	670	—	161.45	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	161.45	Ar yra vandens? ----- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ----- nėra
Dugnas	BET	1000	2.06	159.39	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	300	Viršus	LAS07
				Apačia	
	Nr. 2	PP	400	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	315	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	(parašas)
				Apačia	(pavardė)
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

2023 m. 03 mėn.
 ([renginio tyrinėjimo data])