

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 91
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072094.74
Y= 582176.71

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes met. 5 (Medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? nėra Ar yra dujų? nėra Pastabos: LAS07		
Dangtis	KET	670	—	161.44			
Žemė	—	—	0.00	161.44			
Sienos	BET	—	—	—			
Dugnas	BET	1000	1.52	159.92			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	200	Viršus		UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia	1.67		159.77
	Nr. 2	PP	300	Viršus			
				Apačia	1.67		159.77
	Nr. 3	PVC	110	Viršus		Objektas: Dangeručio g. 1	
				Apačia	1.63		159.81
	Nr. 4			Viršus		Sudarė A. Venclovas	
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus		(parašas)	(pavardė)
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus		2023 m. 03 mėn.	
				Apačia		(Įrenginio tyrinėjimo data)	