

Lietaus kanalizacija (Komunikacija)	šulinys (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 92
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0229 (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072096.91
Y= 582209.23

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 5
Dangtis	KET	670	—	161.50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0.00	161.50	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1000	1.31	160.19	Pastabos:
Varnzdžiai	Nr.1	PP	160	Viršus	LAS07
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.2	PP	200	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.3			Viršus	Objektas: Dangeručio g.1
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.4			Viršus	Sudarė
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.5			Viršus	A. Venclovas (pavardė)
				Apačia	
				Viršus	
	Nr.6			Viršus	2023 m. 03 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	
				Viršus	