

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				183.97
Žemė		Gruntas			0.00		183.97
Sienos		Betonas					
Lubos							
Dugnas		Betonas	1000		1.07		182.90
Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.22	182.75	
Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
		Vidinis		Apačia	1.23	182.74	
Nr. 3		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6070076.61; Y = 581337.74

Objektas:

Matavimus atliko	J.Kučiauskas (vardas ir pavardė)		
	1gkv-238 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210930 (data)
Matavimus atliko	_____		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210930 (data)
Matavimus atliko	_____		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	20210930 (data)