

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)



8
(įrenginio numeris)

VILNIAUS M., J. KAIRIŪKŠČIO G.
(adresas)

76340386
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6070075.45; Y = 581371.80	
Dangtis		Ketus	650				184.07		
Žemė		Gruntas							
Sienos		Betonas							
Lubos									
Dugnas		Betonas	1500		3.00		181.07	Objektas: _____ _____ _____	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.24	180.83		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus				
			Vidinis		Apačia	3.26	180.81		
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.40	182.67		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.38	182.69		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus				
			Vidinis		Apačia	1.65	182.42		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Kučiauskas (vardas ir pavardė) 1gkv-238 (geodezininko kv.paž.Nr.) 20210930 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210930 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210930 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210930 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210930 (data)
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	20210930 (data)
			Vidinis		Apačia				