

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

Pagubės g., Vilnius



(adresas)

76350312

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				148.54	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		148.54	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.76		147.78	X = 6076087.39; Y = 582986.81		
Dugnas		bet	1500		2.86		145.68			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.82	145.72			
			Vidinis		Apačia	3.02	145.52			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	250	Viršus	2.81	145.73			
			Vidinis		Apačia	3.06	145.48			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.13	147.41			
			Vidinis		Apačia	1.33	147.21			
	Nr. 3a	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.66	145.88			
			Vidinis		Apačia	2.86	145.68	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)		
			Vidinis		Apačia			(parašas) 2023-10-02 (data)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)			
		Vidinis		Apačia			(parašas) (data)			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia			(vardas ir pavardė)			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)			
		Vidinis		Apačia			(parašas) (data)			