

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>5</u> (medžiaga, kiekis)																	
Dangtis		ket	650				149.06	Ar yra vandens? <u>Ne</u>																	
Žemė		grunt			0.00		149.06	Ar yra dujų? <u>Ne</u>																	
Sienos		glžb						Pastabos:																	
Lubos		glžb	1000		0.52		148.54	X = 6076189.30; Y = 582919.78																	
Dugnas		bet	1000		1.70		147.36																		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.64	147.42	Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)																
			Vidinis		Apačia	1.84	147.22																		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.64	147.42				1GKV-395 (geodezinių k. paž.Nr.)	(parašas)	2023-10-02 (data)												
			Vidinis		Apačia	1.84	147.22																		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)										
			Vidinis		Apačia																				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus												Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)							
			Vidinis		Apačia																				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus															Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)				
			Vidinis		Apačia																				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus																		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia																				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)																	
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 8		Išorinis		Viršus						Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)														
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 9		Išorinis		Viršus									Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)											
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 10		Išorinis		Viršus												Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)								
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 11		Išorinis		Viršus															Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)					
		Vidinis		Apačia																					
Nr. 12		Išorinis		Viršus																		Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia																					