| Liet. nuot. tinkl., dren. | Lietaus nuotekų, drenažo grotelės | 43 |
|---|---|---|
| (inžinerinio tinklo pavadinimas) | (įrenginio pavadinimas) | (įrenginio numeris) |

| Juodasis kel. 35, Vilnius, Vilniaus m. sav. | 77310047 |
|---|---|
| (adresas) | (LKS-94 M 1:500 plano numeris) |

## ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

Vertikalinis




Horizontalinis




## SĄSAJOS SCHEMA




| Pavadinimas | Medžiaga | Skersmuo arba matm., mm | | Atstumas nuo dangčio, m | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | ket | 700 | | | | 205.66 |
| Žemė | grunt | | | 0.00 | | 205.66 |
| Sienos | bet | | | | | |
| Lubos | bet | - | | - | | - |
| Dugnas | bet | 700 | | 1.56 | | 204.10 |
| Vamzdžiai Nr. 1 | PVC | Išorinis | 200 | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | 1.33 | 204.33 |
| Nr. 2 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 3 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 4 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 5 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 6 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 7 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 8 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 9 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 10 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 11 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |
| Nr. 12 | | Išorinis | | Viršus | | |
| | | Vidinis | | Apačia | | |

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059256.46; Y = 586572.88

Objektas:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matavimus atliko | Kamilija Jurevičiūtė (vardas ir pavardė) | | |
| | 1GKV-1741 (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | 2022-09-05 (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |
| Matavimus atliko | (vardas ir pavardė) | | |
| | (geodezininko kv.paž.Nr.) | (parašas) | (data) |