

(adresas)



(įrenginio pavadinimas)

(įrenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>9, met</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				202.57	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		202.57	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.50		202.07	X = 6057203.95; Y = 585080.56		
Dugnas		bet	2000		2.69		199.88	<u>LAs. 07</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.96	201.61			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.79	201.78			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus					
			Vidinis		Apačia	0.79	201.78	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P.Augūnas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-30 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-30 (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)