

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

15
(įrenginio numeris)

Vilniaus m. Gaujos g.

(adresas)


77310221

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6057208.04; Y = 585054.04 LAs. 07 Objektas:		
Dangtis		ket	650				202.82			
Žemė		asf			0.00		202.82			
Sienos		bet								
Lubos		bet	2000		0.69		202.13			
Dugnas		Žv	2000		2.84		199.98			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-30 (data)
			Vidinis		Apačia	0.88	201.94			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-30 (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-30 (data)
			Vidinis		Apačia	0.83	201.99			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	110	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	0.83	201.99			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					