

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 10, met (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				202.12	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		202.12	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.53		201.59	X = 6057171.00; Y = 585021.00		
Dugnas		bet	2000		2.98		199.14	Las. 07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia		0.75	201.37		
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-30 (data)
Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	IGKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-30 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)