

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)

Vilniaus m. Gaujos g.

(adresas)


77310221

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6, met (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6057154.62; Y = 585077.01 LAS. 07 Objektas:		
Dangtis		ket	650				202.34			
Žemė		asf			0.00		202.34			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.70		201.64			
Dugnas		bet	1000		1.72		200.62			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia		1.67		(geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-30 (data)
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia		1.67		1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-11-30 (data)
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia		1.67			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia		1.67			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					