

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

7
(įrenginio numeris)

Vilniaus m. Gaujos g.



(adresas)

77310221

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6057152.33; Y = 585076.61 LAs. 07 Objektas: _____ _____			
Dangtis		ket	650				202.39				
Žemė		asf			0.00		202.39				
Sienos		bet									
Lubos		bet	2000		1.20		201.19				
Dugnas		bet	2000		2.71		199.68				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	P. Augūnas (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-30 (data)
			Vidinis		Apačia		1.74				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-30 (data)
			Vidinis		Apačia		1.79				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia						