


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)
Dangtis		glžb	315				199.10	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		199.10	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		pls						Pastabos:
Lubos								X = 6055627.43; Y = 585017.74
Dugnas		žv	26460x7260		5.14		193.96	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	315	Viršus	3.65	195.45	
			Vidinis		Apačia	3.97	195.14	
	Nr. 2		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	400	Viršus	3.65	195.45	
			Vidinis		Apačia	4.05	195.05	
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (godežininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-11-16 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)