


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	700				207.08	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt						Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos								X = 6064464.24; Y = 589482.68	
Dugnas		grunt	1500		3.30		203.78		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.29	205.79		
			Vidinis		Apačia	1.40			
	Nr. 2		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Egidijus Gargasas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-597 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-24 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)