

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	640				142.35
Žemė		gr			0.00		142.35
Sienos		bet					
Lubos		bet	2000		0.90		141.45
Dugnas		bet	2000		1.20		141.15
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	100	Viršus	1.10	141.25
			Vidinis		Apacia	1.20	141.15
	Nr. 2	PVC	Išorinis	100	Viršus	1.10	141.25
			Vidinis		Apacia	1.20	141.15
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: - (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6064179.51; Y = 585491.91

Objektas:

Matavimus atliko

M. MISIUKAS

(vardas ir pavardė)

1GKV-555

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-09-22

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)