

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys-grotelės
(įrenginio pavadinimas)

30
(įrenginio numeris)


Srovės g., Vilnius
(adresas)

77320242
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				136.10	Ar yra vandens? _____		
Žemė		asf			0.00		136.10	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6061756.45 / Y=585284.24		
Dugnas		bet	700		1.60		134.50	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.30	134.80	_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Srovės g., Vilnius		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus				1GKV-901		2023-05-24
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)		
Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus					(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)