




77320242
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Alitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket	670				136.10				
Žemė		asf			0.00		136.10	Ar yra vandens? _____ Ne			
Sienos		bet						Ar yra dujų? _____ Ne			
Lubos		bet						Pastabos: X=6061759.47 / Y=585280.90			
Dugnas		bet	700		1.66		134.44				
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PVC	200	Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia	1.31	134.79			
	Nr. 3			Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia					
	Nr. 4			Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia					
	Nr. 5			Išorinis		Viršus			Objektas: Srovės g., Vilnius		
				Vidinis		Apačia					
	Nr. 6			Išorinis		Viršus					
				Vidinis		Apačia					
Nr. 7			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-05-24 (data)
Nr. 8			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 9			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 11			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12			Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)