



77320242
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 3 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				138.58	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		138.58	Ar yra dujų? _____ Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6061863.26 / Y=585389.17		
Dugnas		bet	1000							
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.70	136.88			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	315	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.92	136.66			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.55	137.03			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Objektas:
Srovės g., Vilnius

Matavimus atliko

Mindaugas Dilba
(vardas ir pavardė)

1GKV-901
(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2023-05-24
(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)