




77320262
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? _____ Ne Ar yra dujų? _____ Pastabos: X=6061714.05 / Y=585256.16 _____ _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: Srovės g., Vilnius _____ _____ _____
Dangtis		ket	670				135.62	
Žemė		asf			0.00		135.62	
Sienos		bet						
Lubos		bet						
Dugnas		bet	700		1.37		134.25	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PVC	200	Išorinis		Viršus		
				Vidinis		Apačia	1.14	134.48
	Nr. 3			Išorinis		Viršus		
				Vidinis		Apačia		
	Nr. 4			Išorinis		Viršus		
				Vidinis		Apačia		
	Nr. 5			Išorinis		Viršus		
				Vidinis		Apačia		
	Nr. 6			Išorinis		Viršus		
				Vidinis		Apačia		
Nr. 7			Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 8			Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 9			Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 10			Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 11			Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 12			Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-07-04 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)