

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotakyno šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8
(įrenginio numeris)


Srovės g., Vilnius
(adresas)

77320262
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				135.58	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		135.58	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6061715.20 / Y=585255.76		
Dugnas		bet	700		2.07		133.51			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.19	134.39			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.77	133.81			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia			Srovės g., Vilnius		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2023-07-04 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)	