




77320262
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				135.95	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		135.95	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: _____		
Lubos		bet						X=6061747.61 / Y=585266.92		
Dugnas		bet	700		1.61		134.34	_____		
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia	1.26	134.69	_____		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Objektas: _____		
			Vidinis		Apačia			Srovės g., Vilnius		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			_____		
			Vidinis		Apačia			_____		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-07-01 (data)	
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(data)	
		Vidinis		Apačia						(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	_____		
		Vidinis		Apačia				(vardas ir pavardė)		
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž. Nr.)	_____	(data)	
		Vidinis		Apačia						(parašas)