



Drenažas (infiltrac. šulinis)		Nr. 10	KORTELĖ	77/32-0316
(Įrenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



x=6061135.11
y=588825.65

Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės <u>nera</u> (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? <u>nera</u> Ar yra dujų? <u>nera</u> Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	650	0.00	215.04	
Žemė			0.00	215.04	
Sienos	bet.				
Dugnas	grunt.	1000	3.35	211.69	
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus Apačia 3.26	
	Nr.2	PVC	250	Viršus Apačia 3.26	
					Objektas
					Sudarė D.Pergajevs (pavardė) (parašas)
					Patikrino (pavardė) (parašas)
2023.04. (Kortelės sudarymo data)					