



Drenažas (infiltrac. šulinis)		Nr. 11	KORTELĖ	77/32-0316
(Įrenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061111.71
y=588828.38

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės	nera		
Dangtis		ket.	650	0.00	215.33		(madžiaga,kiekis)		
Žemė				0.00	215.33	Ar yra vandens?	nera		
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	nera		
Dugnas		grunt.	1000	3.35	211.98	Pastaba:	Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus Apačia	2.66	212.67			
				Viršus Apačia	3.30	212.03			
	Nr.2	PVC	250	Viršus Apačia	0.86	214.47			
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia			Objektas		
							Sudarė	D.Pergajevass	
								(pavardė)	(parašas)
							Patikrino		
								(pavardė)	(parašas)
							2023.04. (Kortelės sudarymo data)		