



Drenažas (infiltrac. šulinis)		Nr. 12	KORTELĖ	77/32-0316
(Įrenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061117.98

y=588876.57

Pririšimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės nera (madžiaga,kiekis) Ar yra vandens? nera Ar yra dujų? nera Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07
Dangtis	ket.	700	0.00	215.70	
Žemė			0.00	215.70	
Sienos	bet.				
Dugnas	grunt.	700	2.35	213.35	
VAMZDŽIAI			Viršus		GeoGroup
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		
			Apačia	2.16	
					Objektas
					Sudarė
					Patikrino
2023.04. (Kortelės sudarymo data)					