



Drenažas (infiltrac. šulinis)		Nr. 3	KORTELĖ	77/32-0316
(Įrenginio pavadinimas)		(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019		Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)		(miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



x=6061237.82
y=588855.19

Pririšimo brėžinys



Pavad.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės		nera
Dangtis		ket.	650	0.00	211.19			(madžiaga,kiekis)
Žemė				0.00	211.19	Ar yra vandens?		nera
Sienos		bet.				Ar yra dujų?		nera
Dugnas		grunt.	1000	2.54	208.65	Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus				
				Apačia	2.38			
						Objektas		
						Sudarė	D.Pergajevs	
							(pavardė)	(parašas)
						Patikrino		
							(pavardė)	(parašas)
						2023.04. (Kortelės sudarymo data)		