

Drenažas (infiltrac. šulinis)	Nr. 4	KORTELE	77/32-0316
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



x=6061216.31

$$v=588855.74$$

Pririšimo brežinys



Horizontalis



Pavadin.		Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės _____ nera (madžiaga,kiekis)		
Dangtis		ket.	650	0.00	211.69	Ar yra vandens? _____ nera		
Žemė				0.00	211.69	Ar yra dujų? _____ nera		
Sienos		bet.				Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07		
Dugnas		grunt.	1000	2.52	209.17			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus				
				Apačia 2.39	209.30			
	Nr.2	PVC	250	Viršus		Objektas		
				Apačia 2.48	209.21			
						Sudarė	D.Pergajevas (pavardė)	 (parašas)
						Patikrino	(pavardė)	(parašas)
						2023.04. (Kortelės sudarymo data)		