

Drenažas (infiltrac. šulinis)	Nr. 5	KORTELEĖ	77/32-0316
(Irenginio pavadinimas)	(planė)		(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius		A. Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)		(Gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



x=6061213.66

y=588821.80

Pririšimo brežinys



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)	Lipynės numeras (medžiaga,kiekis)
Dangtis	ket.	650	0.00	212.64	Ar yra vandens? nera
Žemė			0.00	212.64	
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nera
Dugnas	grunt.	1000	3.01	209.63	Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	250	Viršus Apačia 2.85	
	Nr.2	PVC	250	Viršus Apačia 2.87	
					Objektas
					Sudarė D.Pergajevass (pavardė) (parašas)
					Patikrino (pavardė) (parašas)
					2023.04. (Kortelės sudarymo data)