Drenažas (infiltrac. šulinis)	Nr. 9 KORTELĖ	77/32-0316
(Įrenginio pavadinimas)	(planė)	(Planšeto nomenklatūra)
2019	Vilnius	A.Lipniūno g.
(Šulinio pastatymo metai)	(miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis



Horizontalinis



x=6061153.69
y=588824.57

Pririšimo brežinys



Pavad.	Medž.	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudės (m)
Dangtis	ket.	650	0.00	214.04
Žemė			0.00	214.04
Sienos	bet.			
Dugnas	grunt.	1000	2.50	211.54

VAMZDŽIAI					
Nr.1	PVC	250	Viršus		
			Apačia	2.40	211.64
Nr.2	PVC	250	Viršus		
			Apačia	2.40	211.64

Lipynės: nera (madžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? nera

Ar yra dujų? nera

Pastaba: Aukščių sistema: LAS 07

Objektas

Sudarė	D.Pergajevas	
	(pavardė)	(parašas)
Patikrino		
	(pavardė)	(parašas)

2023.04.

(Kortelės sudarymo data)