

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

13
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Manufaktūrų g.
(adresas)

77320321
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060875.08; Y = 585019.90 Objektas:		
Dangtis		Ketus	650				116.10			
Žemė		Gruntas			0.00		116.10			
Sienos		Betonas								
Lubos		Betonas	1000		0.70		115.40			
Dugnas		Betonas	1000		1.50		114.60			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.31	114.79	Matavimus atliko	1GKV-353 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-02-23 (data)
			Vidinis		Apačia	1.51	114.59			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.31	114.79	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.51	114.59			
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.61	115.49	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	0.81	115.29			
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	0.80	115.30	Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.00	115.10			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(parašas)	(data)
			Vidinis		Apačia					