

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				117.77
Žemė		Gruntas			0.00		117.77
Sienos		Betonas					
Lubos		Betonas	1000				
Dugnas		Betonas	1000		3.73		114.04
Nr. 1	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.57	114.20	
		Vidinis		Apačia	3.73	114.04	
Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus	3.57	114.20	
		Vidinis		Apačia	3.73	114.04	
Nr. 3		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 4		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 5		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 6		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060831.76; Y = 585005.26

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

V. Vilinskas
(vardas, pavardė)

1GKV-353
(geodezininko kv.paž.Nr.)

2022-04-01
(data)

_____ (vardas ir pavardė)

_____ (parašas)

_____ (data)

_____ (vardas ir pavardė)

_____ (parašas)

_____ (data)