

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	700				111.08	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		asf			0.00		111.08	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	2000		2.77		108.31	X = 6060865.38; Y = 585108.08	
Dugnas		bet	2000		2.77		108.31		
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	500	Viršus	2.42	108.66		
			Vidinis		Apačia	2.92	108.16		
	Nr. 2	PP	Išorinis	500	Viršus	2.43	108.65		
			Vidinis		Apačia	2.93	108.15		
	Nr. 3	PE	Išorinis	200	Viršus	2.69	108.39		
			Vidinis		Apačia	2.89	108.19		
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.38	109.70	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	1.58	109.50		
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.50	109.58		
			Vidinis		Apačia	1.70	109.38		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Jurevičius (vardas ir pavardė) 1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus				2023-03-08 (data)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia					