

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>yra</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				111.05	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		111.05	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	2000		3.23		107.82	X = 6060847.95; Y = 585174.09
Dugnas		bet	2000		3.23		107.82	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	500	Viršus	3.03	108.02	
			Vidinis		Apačia	3.53	107.52	
	Nr. 2	PE	Išorinis	500	Viršus	3.05	108.00	
			Vidinis		Apačia	3.55	107.50	
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.57	109.48	
			Vidinis		Apačia	1.77	109.28	
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.70	109.35	
			Vidinis		Apačia	1.90	109.15	
	Nr. 5	PVC	Išorinis	200	Viršus	2.20	108.85	
			Vidinis		Apačia	2.40	108.65	
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	K.Jurevičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-1067 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2023-03-08 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)