

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>nėra</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	700				110.81	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		asf			0.00		110.81	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		bet						Pastabos:
Lubos		bet	700		1.65		109.16	X = 6060858.65; Y = 585179.59
Dugnas		bet	700		1.65		109.16	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.03	109.78	
			Vidinis		Apačia	1.23	109.58	
	Nr. 2		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Objektas:

Matavimus atliko

1GKV-1067
(geodezininko kv.paž.Nr.)

K.Jurevičius
(vardas ir pavardė)

2023-03-08
(data)

Matavimus atliko

Matavimus atliko