

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		
Dangtis		ket		650				217.488		
Žemė		asf				0.00		217.49		
Sienos		bet								
Lubos		-								
Dugnas		bet		700		1.64		215.85		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus			
			Vidinis				Apačia		1.09 216.40	
	Nr. 3	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 4	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 5	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 6	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 7	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 8	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 9	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 10	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 11	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				
	Nr. 12	Išorinis				Viršus				
		Vidinis				Apačia				

Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060815.69; Y = 588623.21

LAS07

Objektas:

Matavimus atliko Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė) 1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2022-04-11 (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)