

Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: 4 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket		650				217.501		Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf				0.00		217.50		Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet								Pastabos:		
Lubos		-								X = 6060815.94; Y = 588629.11		
Dugnas		glžb		700		1.71		215.79				
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 2	PVC	Išorinis		200		Viršus					
			Vidinis				Apačia		1.19		216.31	
	Nr. 3	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 4	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 5	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
	Nr. 6	Išorinis				Viršus						
		Vidinis				Apačia						
Nr. 7	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 8	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 9	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 10	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 11	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							
Nr. 12	Išorinis				Viršus							
	Vidinis				Apačia							

Matavimus atliko	Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-878 (godežinininko kv.paž.Nr.)	<i>Tomas Vaičiulis</i> (parašas)	2022-04-11 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)