

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				216.364
Žemė		asf			0.00		216.36
Sienos		bet					
Lubos		-					
Dugnas		bet	700		1.64		214.72
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.11	215.25
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060761.27; Y = 588627.18

Objektas:

Matavimus atliko T.Vaičiulis
(vardas ir pavardė)
878 (geodezininko kv.paž.Nr.)
2022-08-19 (parašas) (data)

Matavimus atliko
(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko
(vardas ir pavardė)
(geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)