

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

6
(įrenginio numeris)


Vilniaus m. sav., Taugotiškių g.
(adresas)

77320335
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6060759.69; Y = 588630.31 LAS07 Objektas:		
Dangtis		ket	650				216.376			
Žemė		asf			0.00		216.38			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000		0.59		215.79			
Dugnas		bet	1000		1.36		215.02			
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Įšorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė) 1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-04-11 (data)
			Vidinis		Apačia	1.34	215.04			
	Nr. 2	PP	Įšorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.35	215.03			
	Nr. 3	PVC	Įšorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.35	215.03			
	Nr. 4	PVC	Įšorinis	200	Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia	1.30	215.08			
	Nr. 5		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Įšorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(data)
			Vidinis		Apačia					