


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6060712.50; Y = 588603.66 _____ _____ _____ _____ _____ _____ Objektas: _____ _____ _____				
Dangtis		ket	650				215.600					
Žemė		asf			0.00		215.60					
Sienos		bet										
Lubos		bet	1000		0.71		214.89					
Dugnas		bet	1000		1.42		214.18					
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	Išorinis	315	Viršus			Matavimus atliko	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia	1.34	214.26				2022-04-22 (parašas) (data)	
	Nr. 2	PP	Išorinis	315	Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.38	214.22					
	Nr. 3	PVC	Išorinis	200	Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.21	214.39					
	Nr. 4	PVC	Išorinis	200	Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	1.21	214.39					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				Matavimus atliko		(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia							