

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				215.640
Žemė		asf			0.00		215.64
Sienos		bet					
Lubos		-					
Dugnas		bet	700		1.84		213.80
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus		
			Vidinis		Apačia	1.30	214.34
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060725.92; Y = 588628.02

Objektas:

Matavimus atliko Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė) 1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-04-11 (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)

Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)