


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				214.911	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		214.91	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		-						X = 6060661.52; Y = 588623.64		
Dugnas		bet	700		1.25		213.66			
Vamzdžiai	Nr. 1		Išorinis		Viršus			Objektas: _____ _____ _____ _____ _____		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.32	213.59			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-08-19 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)