


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				215.218	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		215.22	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		-						X = 6060619.91; Y = 588610.57		
Dugnas		bet	700		1.35		213.87			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	200	Viršus	1.45	213.77	Objektas: _____ _____ _____ _____		
	Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	Išorinis	Viršus							
	Vidinis	Apačia								
	Nr. 3	Išorinis	Viršus							
	Vidinis	Apačia								
	Nr. 4	Išorinis	Viršus							
	Vidinis	Apačia								
	Nr. 5	Išorinis	Viršus							
	Vidinis	Apačia								
	Nr. 6	Išorinis	Viršus							
	Vidinis	Apačia								
Nr. 7	Išorinis	Viršus								
Vidinis	Apačia									
Nr. 8	Išorinis	Viršus								
Vidinis	Apačia									
Nr. 9	Išorinis	Viršus								
Vidinis	Apačia									
Nr. 10	Išorinis	Viršus								
Vidinis	Apačia									
Nr. 11	Išorinis	Viršus								
Vidinis	Apačia									
Nr. 12	Išorinis	Viršus								
Vidinis	Apačia									

Matavimus atliko	T.Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
	878 (geodezininko kv.pav.Nr.)	 (parašas)	2022-07-14 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.pav.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.pav.Nr.)	 (parašas)	 (data)