

Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket	650				216.341	Ar yra vandens? Ne	
Žemė	asf			0.00		216.34	Ar yra dujų? Ne	
Sienos	bet						Pastabos:	
Lubos	-						X = 6060638.64; Y = 588524.43	
Dugnas	bet	700		1.59		214.75		
Vamzdžiai	Nr. 1	Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PVC	Išorinis	200	Viršus			
			Vidinis		Apačia	1.11	215.23	
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Matavimus atliko							Tomas Vaičiulis (vardas ir pavardė) 1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-04-12 (parašas) (data)	
Matavimus atliko							(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
Matavimus atliko							(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	